

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 30931483

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 18/10/2025 25298324 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARI CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

062T1307 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 22/09/2017 22/09/2017 FQ-770-RF (F) Marque Désignation commerciale CITROEN **BERLINGO** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF77DBHYMHN535376 N1 CTTE

N10CTRCT057U574

Type / CNIT

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG. AVD

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé C

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD

4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG 6.1.5.b.2. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Support fêlé ou mal fixé

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE JAMBES DE FORCE TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD,

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manguants, mal fixés ou gravement rouillés AV

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration D

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/10/2021: 98438 km / 04/11/2021: 99446 km / 16/12/2021: 99863 km / 14/12/2022: 112108 km / 21/11/2023: 125871 km / 19/01/2024: 128832 km / 20/11/2024 · 143013 km

Document(s) présenté(s)

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

150284

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

EQ-770-RF CT:17/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : VF77DBHYMHN535376

N° D'IMPRIMÉ: T30931483

S062T100 25298324 XXXXXXXX

Energie

GO

MESURES REALISEES ET	VALEURS LIMITES	CORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERE

G ח G n Ripage (-8 à +8 m/km): +11.7 m/km 6 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % 864 daN 541 daN Forces verticales:

Frein de service

313 daN 186 daN 197 daN Forces de freinage : 311 daN 1 % Déséquilibre (<20%): 6 % Forces de freinage (efficacité): 313 daN 311 daN 186 daN 197 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Movenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 % -2.7 %