# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 30776748**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/09/2025 | 25297308 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**08/11/2025**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062T0227

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CB-923-YW (F) | 18/07/2023 | 27/02/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WVWZZZ1KZCW121465 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10VWGVP011Z146 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD
6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé AR
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P246E
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/06/2020 : 119839 km / 05/01/2023 : 151181 km / 03/07/2023 : 158380 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

176948

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +0.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 6 % | | 14 % | |
| **Forces verticales** : | 845 daN | | 502 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 295 daN | 312 daN | 166 daN | 152 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6 % | | 9 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 295 daN | 312 daN | 166 daN | 152 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -2.8 % | | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -5.3 % | | -5.3 % | |

**CB-923-YW**

**CT:08/11/2025**

**N° D'AGRÉMENT : S062T100**

**N° SÉRIE : WVWZZZ1KZCW121465**

**N° D'IMPRIMÉ : T30776748**

**S062T100**
**25297308**
**XXXXXXXXXX**