PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 87459582

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/08/2019	19238990

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/10/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062T1025

NOM ET PRENOM : LEFEBVRE BERNARD

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BE-919-MZ (F)	10/12/2010	10/12/2010

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	DEFENDER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLDWBS8BA821155	N1	CTTE

Type / CNIT	Energie
N1GLDRCT000A106	GO

Document(s) présenté(s)

Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AVG, AVD
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG
5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé ARD, ARG

Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré G, D
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128237

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		24 %	
Forces verticales :	929 daN		865 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	346 daN	317 daN	254 daN	212 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	346 daN	317 daN	254 daN	212 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 62 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %				

Émissions à l'échappement
Opacité (1.39 m-1) C1 : 0.68 m-1 C2 : 0.88 m-1 C3 : 0.73 m-1 Moyenne : 0.77 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.0 % +0.5 %

BE-919-MZ

CT:15/10/2019

N° D'AGRÉMENT : S062T100

N° SÉRIE : SALLDWBS8BA821155

N° D'IMPRIMÉ : T87459582

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX