EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 603520104

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/06/2019	19 023 285

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/08/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 01.69.25.03.03 Fax : 01.69.25.12.22
Rue Clément Ader
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 078F1040

NOM ET PRÉNOM : CLERIX LIONEL

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8360 YZ 94 (F)	29/02/2008	29/02/2008

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	HILUX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
MR0HR22G501507146	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
HR22G	GO

Document(s) présenté(s)

Attestation commissaire priseur/l'huissier + photocopie CI

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

137596

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (reglage incorrect).
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommage ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARD, ARG.
6.2.6.a.2. AUTRES SIEGES : Sieges defectueux ou mal fixes (pieces principales), ARG.
8.2.22.b.2. OPACITE : L'opacite depasse les limites reglementaires ou les mesures sont instables.

Défaillance(s) mineure(s)

6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AV, D, G, AVD, AVG, ARD, ARG.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV, AVD, AVG.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km):	+0.6m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	10%		22%	
Forces verticales :	1074daN		873daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	373daN	383daN	159daN	177daN
Déséquilibre (<20%):	3%		11%	
Force de freinage (efficacité) :	373daN	383daN	159daN	177daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	56%			

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 26%

Emissions à l'échappement (3.60m-1):

AUTOSUR

8360 YZ 94

CT : 16/08/2019

N° d'agrément : S091S089
N° de série MR0HR22G501507146
N° d'imprimé : S 603520104

AUTOSUR
S091S089
S : 16/08/19
8360 YZ 94