

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 33031171

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/11/2025 25298973

minimale non visible) ARD, ARG

Défaillances critiques :

Défaillances majeures :

Défaillances mineures :

endommagé AVG, ARG

provoquer des blessures AVD

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

062T1307 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DO VENIGOLE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation				Date de 1ère mise en circulation	
FL-522-TT (F)	25/11/2019		25/11/2019		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		JUMPY			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie			internation	nale Genre	
VF7VBYHRKKZ089307		1	N 1	CTTE	
Type / CNIT				Energie	
N10CTRCT0711883			GO		
Document(s) présenté(s)					

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

IDENTIFICATION DILVÉHICIII E

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 124729

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

FL-522-TT CT:13/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : VF7VBYHRKKZ089307

N° D'IMPRIMÉ: T33031171

S062T100 25298973 XXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque

1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé ARD, ARG

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau ARD, AR, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

2018: 13/11/2023: 101839 km / 14/12/2023: 103829 km

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G ח G n Ripage (-8 à +8 m/km): +3.1 m/km 6 % 4 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1036 daN 665 daN Forces verticales: Frein de service

205 daN 316 daN 309 daN Forces de freinage : 211 daN Déséquilibre (<20%): 3 % 3 % 316 daN 309 daN 205 daN Forces de freinage (efficacité): 211 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

-2.1 % Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.5 %