



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 34377899

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL									
Contrôle technique périodique		29/10/2025		25298625									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ											
Favorable		<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV, AR 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 01/02/2024 : 147631 km											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ													
28/10/2027													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE													
Contrôle technique périodique													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE													
N° D'AGRÈMENT : S062T100													
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO													
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818													
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR													
N° D'AGRÈMENT : 062T1397													
SIGNATURE :													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE													
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation									
GE-585-HW (F)		27/01/2022		28/10/2015									
Marque		Désignation commerciale											
HYUNDAI		IX 35											
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre									
TMAJU81UAFJ677887		M1		VP									
Type / CNIT		Energie											
M10HMCVP001S443		GO											
Document(s) présenté(s)													
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice													
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ													
156299													
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE													
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :													
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :													
<div>GE-585-HW CT:28/10/2027</div> <div>N° D'AGRÈMENT : S062T100 N° SÉRIE : TMAJU81UAFJ677887 N° D'IMPRIMÉ : T34377899</div> <div>S062T100 25298625 XXXXXXXXXX</div>													
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES													
		G		AVANT		D		G		ARRIERE		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :				+0.9 m/km									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :				6 %						9 %			
Forces verticales :				884 daN						616 daN			
Frein de service													
Forces de freinage :		348 daN		287 daN		193 daN						193 daN	
Déséquilibre (<20%) :				18 %						0 %			
Forces de freinage (efficacité) :		348 daN		287 daN		193 daN						193 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		68 %											
Frein de stationnement				Taux d'efficacité (≥18 %) :		24 %							
Émissions à l'échappement													
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C5:<0.1 m-1		C6:<0.1 m-1		C7:<0.1 m-1		Moyenne:<0.1 m-1					
1													
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %				-0.7 %							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.8 %						-3.8 %					