



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 33031023**

**Exemplaire conservé par le centre**

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

04/12/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25299456

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

03/02/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON  
62400 BETHUNE  
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062Z1289

SIGNATURE :

**Défaillances majeures :**

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV

1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG

6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0094

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AC-692-JX (F) 29/12/2023 11/08/2009

Marque Désignation commerciale

CITROEN JUMPER FT30 L1H1

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF7YAAMFA11607185 N1 CTTE

Type / CNIT Energie

YAAMFA/AX GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**Défaillances mineures :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion G, ARD, AR, ARG, D

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AV, C, D

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR, D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/10/2018 : 77187 km / 21/11/2018 : 77948 km / 23/04/2020 : 90454 km /**

**Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal**

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

156032

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT	ARRIÈRE	
G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+7.4 m/km

Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :

18 %

8 %

Forces verticales :

1076 daN

829 daN

Frein de service

Forces de freinage :	526 daN	407 daN	231 daN	221 daN
----------------------	---------	---------	---------	---------

Déséquilibre ( $<20\%$ ) :

Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	23 %	5 %
----------------------------	------	-----

Forces de freinage (efficacité) :

Forces de freinage (efficacité) :	526 daN	407 daN	231 daN	221 daN
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 21 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +4.8 % +6.0 %

**AC-692-JX**

**CT:03/02/2026**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

N° SÉRIE : VF7YAAMFA11607185

N° D'IMPRIMÉ : T33031023

S062T100  
25299456  
XXXXXXXXXX



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 33031024**

**Exemplaire conservé par le centre**

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

04/12/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25299456

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

[Suite du procès-verbal](#)

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

03/02/2026

20/05/2020 : 91278 km / 13/10/2023 : 132718 km  
Attention ce procès-verbal contient 2 pages

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON  
62400 BETHUNE  
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062Z1289

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-692-JX (F)	29/12/2023	11/08/2009

Marque Désignation commerciale

CITROEN	JUMPER FT30 L1H1
---------	------------------

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

VF7YAAMFA11607185	N1	CTTE
-------------------	----	------

Type / CNIT Energie

YAAMFA/AX	GO
-----------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

156032

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX  
XXXXXX

S062T100  
25299456  
XXXXXXXXXX

	<b>AVANT</b>	<b>ARRIÈRE</b>		
	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		+7.4 m/km		
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>	18 %		8 %	
<b>Forces verticales :</b>	1076 daN		829 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	526 daN		407 daN	221 daN
Déséquilibre (<20%) :		23 %		5 %
Forces de freinage (éfficacité) :	526 daN		407 daN	221 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %				
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	21 %			
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	+4.8 %		+6.0 %	