

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 31294449

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/08/2025	25296762

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

SARL CONTROLAUTO (9)RAISON SOCIALE:

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

06271289 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation		de 1ère mise circulation
CQ-763-SR (F)	08/11/2021	12	/02/2013
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	3008		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			nale Genre
VF3HURHC8CS269455		М1	VP
Type / CNIT			Energie
M10PGTVP005J410			GH
Document(s) présenté(s)			

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD, ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, AVD

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE. JAMBES DE FORCE. TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 20/11/2019: 108553 km / 24/09/2021: 125582 km / 30/10/2023: 154746 km / 22/12/2023 : 155420 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			e de 1ère mise n circulation	
CQ-763-SR (F)	08/11/2021	12/0)2/2013	
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	3008			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			ale Genre	
VF3HURHC8CS269455		M1	VP]	
Type / CNIT Energie		Energie		
M10PGTVP005J410			GH	
Document(s) présenté(s)				

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 171495

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CQ-763-SR CT:12/10/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : VF3HURHC8CS269455

N° D'IMPRIMÉ: T31294449

S062T100 25296762 XXXXXXXX

MESURES REALISEES ET	VALEURS LIMITES (CORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERE

n

n

Ripage (-8 à +8 m/km) :	+8.1 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	26 %	0 %
Forces verticales :	1034 daN	812 daN
Frein de service		

G

339 daN 277 daN Forces de freinage : 354 daN 282 daN Déséquilibre (<20%): 5 % 2 % 354 daN 339 daN Forces de freinage (efficacité): 282 daN 277 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.6 % -1.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.0 % -21%