



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 33031351

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/11/2025	25299284	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/05/2020 : 105196 km / 26/10/2022 : 153478 km / 16/10/2024 : 184911 km		
CONTROLEUR		IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S062T100 (9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO (3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818		
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CQ-989-KG (F) 09/03/2017 01/02/2013 Marque Désignation commerciale BMW SERIE X (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WBAWY310X00A80457 M1 VP Type / CNIT Energie M10BMWVP007M320 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
197089		AVANT ARRIÈRE G D G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.4 m/km Dissymétrie suspension (<= 30%) : 2 % 0 % Forces verticales : 940 daN 923 daN Frein de service Forces de freinage : 343 daN 332 daN 318 daN 300 daN Déséquilibre (<20%) : 4 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 343 daN 332 daN 318 daN 300 daN Taux d'efficacité global (>58 %) : 69 %		
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de stationnement Taux d'efficacité (>18 %) : 28 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.57 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % -3.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -7.0 % -3.2 %		
CQ-989-KG CT:25/01/2026		N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : WBAWY310X00A80457 N° D'IMPRIMÉ : T33031351		
		S062T100 25299284 XXXXXXXXXX		