

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 30931352

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/10/2025 25298194 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

062T1307 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 27/05/2019 22/02/2016 D7-802-WF (F) Marque Désignation commerciale OPEL MOVANO

Défaillances majeures :

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARG

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant

Défaillances mineures :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AVG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé G

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE): Catadioptre défectueux ou

endommagé ARD

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV, AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé

lors d'un précédent contrôle

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0402

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 09/03/2020: 104826 km / 10/03/2020: 104835 km / 22/03/2021: 132248 km /

23/03/2022 : 152517 km / 19/01/2024 : 197663 km / 03/06/2024 : 200055 km /

01/10/2024: 47 km / 02/10/2024: 201120 km

Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018

Type / CNIT		Energie	
N10PELCT408C662		GO	
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatricul ou un huis	ation visée par un commis sier de justice	saire-priseur	
ou un huis		ssaire-priseur	

	2	
		=
INFORMATION SUR LE CONTR	RÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		

S062T100

25298194 XXXXXXXX

**DZ-802-WF** CT:13/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : W0LMRFCSCGB099284

N° D'IMPRIMÉ: T30931352

G G n ח Ripage (-8 à +8 m/km): +3.3 m/km 7 % 6 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1244 daN 838 daN Forces verticales: Frein de service 381 daN 288 daN 287 daN Forces de freinage : 374 daN Déséquilibre (<20%): 2 % Forces de freinage (efficacité): 381 daN 374 daN 288 daN 287 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT

ARRIERE

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

-1.2 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %