



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29425380

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL									
Contrôle technique périodique		17/06/2025		25295374									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ											
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/08/2021 : 110934 km / 09/09/2023 : 146419 km											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ													
16/06/2027													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE													
Contrôle technique périodique													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE													
N° D'AGRÈMENT : S062T100													
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO													
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818													
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR													
N° D'AGRÈMENT : 062T0227													
SIGNATURE :													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE													
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation									
EL-938-BV (F)		20/12/2019		25/03/2017									
Marque		Désignation commerciale											
VOLKSWAGEN		TOURAN											
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre									
WVGZZZ1TZW071304		M1		VP									
Type / CNIT		Energie											
M10VWGVN23X239		GO											
Document(s) présenté(s)													
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice													
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ													
179368													
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE													
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :													
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :													
EL-938-BV CT:16/06/2027 N° D'AGRÈMENT : S062T100 N° SÉRIE : WVGZZZ1TZW071304 N° D'IMPRIMÉ : T29425380 S062T100 25295374 XXXXXXXXXX													
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES													
		G		AVANT		D		G		ARRIERE		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :				+0.5 m/km									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :				7 %						2 %			
Forces verticales :				944 daN						645 daN			
Frein de service													
Forces de freinage :		308 daN		278 daN		208 daN				193 daN			
Déséquilibre (<20%) :				10 %						8 %			
Forces de freinage (efficacité) :		308 daN		278 daN		208 daN				193 daN			
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		62 %											
Frein de stationnement				Taux d'efficacité (≥18 %) :		24 %							
Émissions à l'échappement													
Opacité des fumées(0.5 m-1)		C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %				-1.9 %							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.4 %											