

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure importante AVG,

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 31/03/2022: 201319 km / 01/03/2024: 297759 km / 10/10/2024: 305220 km

**AVANT** 

0 %

ח

325 daN

325 daN

G

325 daN

325 daN

ARRIERE

n

262 daN

262 daN

G

264 daN

264 daN

## Exemplaire conservé par le centre

## N° D'IMPRIMÉ T 30931292

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/10/2025 25298134 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

légèrement usé ARD, ARG

ARD, AVD, ARG

défectueuse

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

062T0227 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
			de 1ère mise n circulation	
EW-114-JA (F)	28/03/2024	04/04/2018		
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	EXPERT TRAVELLER			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF3VEAHXHJZ035	5472	M1	VP	
Type / CNIT			Energie	
M10PGTVP0694088			GO	
Document(s) présenté(s)				

IDENTIFICATION DILVÉUICIII E

(4)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

305601

	,
KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8 m/km): +2.9 m/km INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

10 % 2 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

PROCÈS-VERBAL N°: DATE : 1134 daN 859 daN Forces verticales:

Forces de freinage :

Déséquilibre (<20%):

Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %

Frein de service N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % **EW-114-JA** 

XXXXXXXX

Émissions à l'échappement

CT:12/10/2027 Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 %S062T100 Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -5.1 %-5.1 % 25298134

N° D'AGRÉMENT : S062T100

N° SÉRIE : VF3VEAHXHJZ035472

N° D'IMPRIMÉ: T30931292