# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 25664111**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/04/2024 | 24284089 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**22/04/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062Z1289

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FE-193-YS (F) | 27/03/2019 | 27/03/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1R9800561079971 | M1 | VASP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10RENVP603N732 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 25/05/2023 : 86623 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

87436

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +0.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 5 % | |
| **Forces verticales** : | 792 daN | | 455 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 279 daN | 250 daN | 163 daN | 158 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 11 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 279 daN | 250 daN | 163 daN | 158 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -2.4 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.9 % -5.9 %

**FE-193-YS**

**CT:22/04/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S062T100**

**N° SÉRIE : VF1R9800561079971**

**N° D'IMPRIMÉ : T25664111**

**S062T100**
**24284089**
**XXXXXXXXXX**