



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 26082212

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/02/2024	24282003

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
31/03/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S062T100
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 062Z1289
SIGNATURE :
NOM ET PRENOM : Non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-349-VV (F)	07/06/2019	07/06/2019
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	TRAFIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FL000363322915	N1	CTTE
Type / CNIT	Energie	
N10RENT558S621	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
160196

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**FG-349-VV**  
**CT:31/03/2024**

N° D'AGRÈMENT : S062T100  
N° SÉRIE : VF1FL000363322915  
N° D'IMPRIMÉ : T26082212

S062T100  
24282003  
XXXXXXXXXX

**Défaillances majeures :**  
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 12/09/2023 : 156404 km / 17/11/2023 : 156571 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+1.2 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> ( $\leq 30\%$ ) :	6 %			14 %
<b>Forces verticales</b> :		1160 daN		710 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	425 daN	413 daN	219 daN	224 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	425 daN	413 daN	219 daN	224 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	68 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité (0.52 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-2.2 %	