

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# Exemplaire conservé par le centre

# N° D'IMPRIMÉ T 29009585

NATURE DU CONTRÔLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

Contrôle technique périodique

30/09/2025

25297841

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9) RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 062T1397

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation			
FH-872-DG (F)	21/06/2019		21	21/06/2019	
Marque	Désignation commerciale				
CITROEN	JUMPER				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie			internation	onale Genre	
VF7YC2MFB12K95071		N	/11	VASP	
Type / CNIT				Energie	
YC2MFB/HY1				GO	
Document(s) présenté(s)					

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

#### Défaillances majeures :

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manguante ou illisible AR

### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD. D

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD

6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2A00 P2563

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

FH-872-DG CT:29/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100

N° D'IMPRIMÉ:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

T29009585

S062T100 25297841 XXXXXXXXXX

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G ח G n Ripage (-8 à +8 m/km): -1.7 m/km 4 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 1653 daN 1528 daN Forces verticales: Frein de service 498 daN 625 daN Forces de freinage : 601 daN 525 daN Déséquilibre (<20%): 4 % 6 % 625 daN 498 daN Forces de freinage (efficacité): 601 daN 525 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 32 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -1.3 %