



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 30776783

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		10/09/2025		25297343	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
09/09/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062T1307					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FR-094-SM (F)		28/07/2020		28/07/2020	
Marque			Désignation commerciale		
CITROEN			C4 CACTUS		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF70PHNS1LE514391		M1		VP	
Type / CNIT			Energie		
M10CTRV076Y878			ES		
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
158322					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :		9 %		2 %	
Forces verticales :		775 daN		457 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		251 daN	219 daN	157 daN	145 daN
Déséquilibre (<20%) :		13 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		251 daN	219 daN	157 daN	145 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		62 %			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.3 %		-2.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.1 %		-4.4 %	
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FR-094-SM CT:09/09/2027 </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> S062T100 25297343 XXXXXXXXXX </div>					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
N° SÉRIE : VF70PHNS1LE514391					
N° D'IMPRIMÉ : T30776783					