

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 29296693

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 02/07/2025 Contrôle technique périodique 25295836 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

06271289 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DO VENIGOLE			
			de 1ère mise circulation
FR-769-GW (F)	10/07/2020	01/07/2020	
Marque	Désignation commerciale		
FIAT	DUCATO JPM		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internation			nale Genre
ZFA25000002N49982		N1	CTTE
Type / CNIT			Energie
N10FATCT193H245			GO
Document(s) présenté(s)			

IDENTIFICATION DILVÉHICIII E

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD

Défaillances mineures :

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 104373

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

> FR-769-GW CT:01/09/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : ZFA25000002N49982

N° D'IMPRIMÉ: T29296693 Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 %

S062T100

25295836 XXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT ARRIERE G ח G ח Ripage (-8 à +8 m/km): +0.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 1578 daN 1182 daN Forces verticales: Frein de service 407 daN 491 daN 405 daN Forces de freinage : 514 daN Déséquilibre (<20%): 5 %

514 daN

405 daN

407 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

491 daN

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -5.3 %-4.5 %