n



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 30931520

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/10/2025 25298360

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

06271289 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date de 1ère mise en circulation					
FX-674-LH (F)	26/02/2021 26/02/2021		02/2021			
Marque	Désignation commerciale					
DACIA	LODGY					
(1) N° dans la série du type ((VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
UU1J922056666231	11 1	M1	VP			
Type / CNIT			Energie			
M10DACVP0015860			ES			
Document(s) précenté(s)						

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG. AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/05/2025: 36746 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

40549

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

FX-674-LH CT:19/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : UU1J9220566662311

N° D'IMPRIMÉ: T30931520

S062T100 25298360 XXXXXXXX

	===:		0.112711.20
	AVANT		ARRIERE
•		-	

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

+0.7 m/km

Ripage (-8 à +8 m/km): 6 % 13 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

795 daN 551 daN Forces verticales:

Frein de service

277 daN 198 daN 191 daN Forces de freinage : 257 daN Déséquilibre (<20%): 8 % 4 % 277 daN Forces de freinage (efficacité): 257 daN 198 daN 191 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.003

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.6 %-3.1 %