

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 34377890

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/10/2025 25298616

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

062Z1289 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE								
(2) Immatriculation et pays		e de 1ère mise en circulation						
FY-298-JG (F)	02/04/2021	02	2/04/2021					
Marque	Désignation commerciale							
PEUGEOT	PARTNER							
(1) N° dans la série du type	internatio	nale Genre						
VR3EFYHWCMN51	9906	N 1	CTTE					
Type / CNIT			Energie					
N10PGTCT1294438			GO					
Document(s) présenté(s)								

IDENTIFICATION DILVÉUICIII E

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures :

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE: Ne fonctionne pas correctement: totalement inopérant

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D

(4)KIL	OMÉTRAGE RE	LEVÉ

23763

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FY-298-JG CT:28/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : VR3EFYHWCMN519906

N° D'IMPRIMÉ: T34377890

S062T100 25298616 XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES										
	AVANT			ARRIERE						
	G		D	G		D				
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.0 r	m/km							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			6 %					
Forces verticales :		882 daN		603 daN						
Frein de service										
Forces de freinage :	333 daN		325 daN	234 daN		217 daN				
Déséquilibre (<20%):		3 %			8 %					
Forces de freinage (efficacité) :	333 daN		325 daN	234 daN		217 daN				
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 7	4 %									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %										

Opacité des fumées(0.51 m-1) C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -2.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.9 % -4 1 %

Émissions à l'échappement