

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# Exemplaire conservé par le centre

### N° D'IMPRIMÉ T 29296458

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 24/06/2025 Contrôle technique périodique 25295604 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

06271289 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	e de 1ère mise n circulation						
FZ-771-XJ (F)	24/04/2023	10	0/06/2021				
Marque	Désigna	ciale					
RENAULT							
(1) N° dans la série du type	onale Genre						
VF1RFB00966777346 M1			VP				
Type / CNIT			Energie				
M10RENVPC89H478			GO				
[	Document(s) présenté(	s)					

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

#### Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD, ARG

4.8.1.b.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement ARD

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse AR

#### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG. AVD

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

	(4)KIL	OMÉTRAC	SE RELEVÉ
--	--------	---------	-----------

85388

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**FZ-771-XJ** CT:23/08/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : VF1RFB00966777346

N° D'IMPRIMÉ: T29296458 Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1)

S062T100

25295604 XXXXXXXX Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -5.3 %

	AVANT			ARRIERE		
	G		D	G		D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km):		-2.9 r	n/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			5 %	
Forces verticales :	907 daN			527 daN		
Frein de service						
Forces de freinage :	303 daN		310 daN	172 daN		186 daN
Déséquilibre (<20%):		3 %			8 %	
Forces de freinage (efficacité):	303 daN		310 daN	172 daN		186 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 6	7 %					

C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

-5.4 %