# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 34378219**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 20/11/2025 | 25299101 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**19/01/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG

**Défaillances mineures :**
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062Z1289

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GD-048-NK (F) | 15/06/2023 | 14/12/2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WV1ZZZ7HZNH034319 | N1 | CTTE |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| N10VWGCTY59N048 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

119201

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 11 % | |
| **Forces verticales** : | 1289 daN | | | 728 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 393 daN | 411 daN | 228 daN | 212 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 5 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 393 daN | 411 daN | 228 daN | 212 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 % | | | | |

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -0.7 %

**GD-048-NK**

**CT:19/01/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S062T100**

**N° SÉRIE : WV1ZZZ7HZNH034319**

**N° D'IMPRIMÉ : T34378219**

**S062T100**
**25299101**
**XXXXXXXXXX**