



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01325734

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	23/06/2026	26008254

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances mineures : 4.13.3.a.6. CABLE DE CHARGE, PRISE DE CHARGE ET SA PROTECTION : Détérioration

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	L062T379
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLAUTO
(3) COORDONNÉES :	AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	062T8078
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GK-086-JY (F)	04/11/2022	04/11/2022
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	AMI	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR79AZ2CAN5907272	L6e-BP	QM
Type / CNIT	Energie	
ILLISIBLE	EL	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
12414

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES