

N° D'IMPRIMÉ T 01291914

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

27/10/2025

25008050

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S062T100

(9) RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél: 0321020210 - Fax: 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 062T0227

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
			e de 1ère mise n circulation			
GM-330-KG (F)	27/02/2023	27/0	7/02/2023			
Marque	Désignation commerciale					
OPEL	MOVANO					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internation			ale Genre			
VXEYBBPFB12W67	7108	N1	CTTE			
Type / CNIT			Energie			
N10PELCT6741748			GO			
Document(s) présenté(s)						

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AR 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD, ARG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, D

KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIM	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
65082	AVANT	AVANT		ARRIERE			
	G	D	G				

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
	AVANT		,	ARRIERE				
	G	D	G		D			
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.4 m/km						
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		19 %		1 %				
Forces verticales :		1271 daN		787 dal	N			
Frein de service								
Forces de freinage :	453 daN	519 daN	355 daN	335	daN			
Dágáguilibro (<20%) :		13 %		6 %				

Forces de freinage : 433 daN 519 daN 353 daN 535 daN 550 daN 335 daN 519 daN 355 daN 550 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 32 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1