



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01291861

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	04/09/2025	25007997

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S062T100
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLAUTO
(3) COORDONNÉES :	AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	062T0227
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GQ-681-VM (F)	23/08/2023	23/08/2023
Marque	Désignation commerciale	
MG	MG ZS EV	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
LSJW74092PZ140549	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10MG0VP000S033	EL	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
50721

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-15.6 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		13 %			8 %	
Forces verticales :		943 daN			739 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	353 daN		322 daN	248 daN		250 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %			1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	353 daN		322 daN	248 daN		250 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	69 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	29 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %					-1.6 %