



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01306979

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

19/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26008114

FONCTIONS CONTRÔLÉES

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.b.7. PNEUMATIQUES : Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté AV

Mesure du niveau sonore non réalisée en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif de mesure du régime moteur.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L062T379

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062T8108

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

GX-146-YQ (F) 28/06/2024 28/06/2024

Marque Désignation commerciale

BMW G 310 R

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WB30G4107PRA61876 L3e-A2 MTL

Type / CNIT Energie

L3EBMWM1079F049 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

5879

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.5\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.3\%$) : 0 %