



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 35523316

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/07/2026		26304550	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S062T100					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO					
(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 062Z1289					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GX-756-QT (F)		19/06/2024		27/09/2019	
Marque		Désignation commerciale			
MERCEDES BENZ		CLASSE A			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WDD1770841J151917		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MCWVPE01W688		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
113274					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GX-756-QT CT:15/09/2026					
N° D'AGRÈMENT : S062T100 N° SÉRIE : WDD1770841J151917 N° D'IMPRIMÉ : T35523316					
S062T100 26304550 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		4 %	
Forces verticales :		855 daN		552 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		356 daN	340 daN	195 daN	202 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		356 daN	340 daN	195 daN	202 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		20 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.09 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.016			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.7 %		-1.9 %	