



NATURE DU CONTRÔLE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
VP M1		23/04/2019	19 021 229
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS		RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS	
identification du véhicule, équipements de freinage, essieux, roues, pneus, suspension, direction, châssis et accessoires du châssis.		Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice	
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S091S089			
TÉLÉPHONE : 01.69.25.03.03			
TÉLÉCOPIE : 01.69.25.12.22			
NOM DU CENTRE :			
ACTION CONTRÔLE TECHNIQUE			
ADRESSE :			
Rue Clément Ader			
91700 FLEURY MEROGIS			
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR			
CLERIX LIONEL		078F1040	
CACHET DU CENTRE		VISA DU CONTRÔLEUR	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)			
N° immatriculation	Date	Date 1 ^{re} mise en circulation	
EA-723-WF	29/03/2016	29/03/2016	
Genre	Marque	Type	
VASP	RENAULT	M10RENV4788853	
N° dans la série du type		En.	Puiss.
VF15RBF0A55125377		GO	
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation Commerciale du véhicule		
105466	CLIO		
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.			
PROPRIÉTAIRE			
Nom, Prénom :			
DIAC LOCATION			
Domicile :			
9 BLVD DE LA LIBERATION			
Code postal - Commune :			
93200 ST DENIS			
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats			
***** MESURES *****			
** FREINAGE **		** FORCES VERTICALES **	
Roue par roue Essieu par essieu		Essieu AV : 755daN AR : 436daN	
AV : 300daN/289daN 300daN/289daN		** DIRECTION **	
AR : 164daN/168daN 164daN/168daN		Ripage essieu AV : -1.6m/km	
Déséquilibre AV : 4% AR : 3%		** SUSPENSION **	
Efficac. tot. : 77% Stationn. : 21%		Dissymétrie AV : 4% AR : 9%	
INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO			