



NATURE DU CONTRÔLE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	
VP M1		06/06/2019		19 021 325	
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS			RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS		
identification du véhicule, équipements de freinage, essieux, roues, pneus, suspension, direction, châssis et accessoires du châssis.			Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice		
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S091S089 TÉLÉPHONE : 01.69.25.03.03 TÉLÉCOPIE : 01.69.25.12.22 NOM DU CENTRE : ACTION CONTRÔLE TECHNIQUE ADRESSE : Rue Clément Ader 91700 FLEURY MEROGIS					
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
DE ANDRADE VARGUES CARLOS 091S0507					
CACHET DU CENTRE			VISA DU CONTRÔLEUR		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)					
N° immatriculation		Date		Date 1 ^{re} mise en circulation	
ED-422-KJ		27/06/2016		27/06/2016	
Genre		Marque		Type	
VP		RENAULT		M10RENV469T07	
N° dans la série du type			En.		Puiss.
VF1RFE00654871373			GO		
Kilométrage inscrit au compteur		Désignation Commerciale du véhicule			
69349		KADJAR			
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.					
PROPRIÉTAIRE					
Nom, Prénom : DIAC LOCATION Domicile : 4 RUE GUSTAVE MADIOT Code postal - Commune : 91070 BONDOUFLE					
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats					
pse					
***** MESURES *****					
** FREINAGE ** Roue par roue Essieu par essieu AV : 315daN/319daN 315daN/319daN AR : 198daN/183daN 198daN/183daN Déséquilibre AV : 2% AR : 8% Efficac. tot. : 67% Stationn. : 25%			** FORCES VERTICALES ** Essieu AV : 907daN AR : 586daN ** DIRECTION ** Ripage essieu AV : +1.3m/km ** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 4% AR : 2%		
INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO					