



<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> VP SANITAIRE		<b>DATE DU CONTRÔLE</b> 22/11/2019	<b>N° DU PROCÈS VERBAL</b> 19 025 174
<b>VISITE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>		<b>RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS</b>	
PROCÈS-VERBAL N° : EMPLACEMENT INSTALLATION N° : DATE : <b>XXXXXXXXXX</b>		<b>REGLEMENTATION SPECIFIQUE</b>  <b>RESULTAT DU CONTROLE</b> VEHICULE SOUMIS A CONTRE-VISITE	
<b>IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE</b> N° D'AGRÈMENT : S091S089 TÉLÉPHONE : 01.69.25.03.03 TÉLÉCOPIE : 01.69.25.12.22 NOM DU CENTRE : <b>ACTION CONTROLE TECHNIQUE</b> ADRESSE : Rue Clément Ader 91700 FLEURY MEROGIS		<b>Document(s) présenté(s) :</b> Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice  <b>Défaillance(s) majeure(s)</b> 1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement defectueuse (lumiere emise affectee), D.  <b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARD, ARG.	
<b>IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b> CLERIX LIONEL 078F1040			
<b>CACHET DU CENTRE</b>	<b>VISA DU CONTRÔLEUR</b>		
<b>VÉHICULE CONTRÔLÉ (*)</b>			
N° immatriculation EE-581-MP	Date 09/08/2016	Date 1 <sup>re</sup> mise en circulation 09/08/2016	
Genre VASP	Marque LES DAUPHINS	Type M10DAUVS188M450	
N° dans la série du type WDF44781313170008	En. GO	Puiss.	
Kilométrage inscrit au compteur 80994	Désignation Commerciale du véhicule CLASSE V		
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.			
<b>PROPRIÉTAIRE</b>			
Nom, Prénom : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPA Domicile : 128 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC Code postal - Commune : 92110 CLICHY			
<b>NATURE ET DATE DE LA PROCHAINE VISITE</b>			
AU PLUS TARD : - CONTRE-VISITE LE 21/01/2020			
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats  pse			
<b>INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO</b>			

**AUTOSUR**  
S 21/01/20  
EE-581-MP  
S 606088387

<b>***** MESURES *****</b>	
<b>** FREINAGE **</b> Roue par roue    Essieu par essieu AV : 437daN/432daN    437daN/432daN AR : 419daN/404daN    419daN/404daN Déséquilibre AV : 2%    AR : 4% Efficac. tot. : 73%    Stationn. : 32%	<b>** FORCES VERTICALES **</b> Essieu AV : 1218daN    AR : 1087daN <b>** DIRECTION **</b> Ripage essieu AV : -4.7m/km <b>** POLLUTION OPACITE **</b> 1è : <0.10m-1 2è : <0.10m-1 <b>** SUSPENSION **</b> Dissymétrie AV : 7%    AR : 14%
<b>** ECLAIRAGE **</b> Hauteur : Inf. à 0.8m AVG : -1.8%    AVD : -1.3%	