



NATURE DU CONTRÔLE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
VP N1		29/08/2019	19 021 425
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS		RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS	
identification du véhicule, équipements de freinage, essieux, roues, pneus, suspension, direction, châssis et accessoires du châssis.		Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice * 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD, AVG. 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV.	
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S091S089 TÉLÉPHONE : 01.69.25.03.03 TÉLÉCOPIE : 01.69.25.12.22 NOM DU CENTRE : ACTION CONTRÔLE TECHNIQUE ADRESSE : Rue Clément Ader 91700 FLEURY MEROGIS			
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR			
CLERIX LIONEL		078F1040	
CACHET DU CENTRE		VISA DU CONTRÔLEUR	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)			
N° immatriculation	Date	Date 1 ^{re} mise en circulation	
EQ-549-ZT	03/10/2017	03/10/2017	
Genre	Marque	Type	
CTTE	VOLKSWAGEN	N10VWGCTR43A88	
N° dans la série du type		En.	Puiss.
WV1ZZZSYZJ9007759		GO	
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation Commerciale du véhicule		
21230	CRAFTER		
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.			
PROPRIÉTAIRE			
Nom, Prénom :			
NATIXIS LEASE			
Domicile :			
PARC D'ACTIVITE LE CAMP			
Code postal - Commune :			
28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN			
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats			
pse			
***** MESURES *****			
** FREINAGE **		** FORCES VERTICALES **	
Roue par roue Essieu par essieu		Essieu AV : 1445daN AR : 882daN	
AV : 502daN/543daN 502daN/543daN		** DIRECTION **	
AR : 311daN/316daN 311daN/316daN		Ripage essieu AV : -5.2m/km	
Déséquilibre AV : 8% AR : 2%		** SUSPENSION **	
Efficac. tot. : 71% Stationn. : 19%		Dissymétrie AV : 31% AR : 26%	
INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO			