



N° T 01093863

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

13/04/2019

N° DU PROCÈS-VERBAL

19005971

POINTS OU GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S062T100

NOM DU CENTRE : SARL CONTROLAUTO

ADRESSE : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

HANNEDOUCHE LOIC

062T1296

CACHET DU CENTRE

VISA DU CONTRÔLEUR

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T11.04

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Ce procès-verbal contient 1 page

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)

N° Immatriculation Date Date 1ère mise circulation

DX-620-QZ (F) 06/01/2016 26/11/2015

Genre Marque Type

CTTE RENAULT N10RENT423U043

N° dans la série du type Energie Puissance

VF13FL01253740896 GO 5

Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale du véhicule

041846 TRAFIC

(*) Ces indications sont reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

PROPRIÉTAIRE

Nom, Prénom : NORD ENCHERES

Domicile : MANDATAIRE DU VENDEUR
AVENUE DE LA FERME DU ROY

Code postal - Commune : 62400 BETHUNE

MESURES	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	1193	861
Frein de service		
Force (daN)	G : 549 D : 557	G : 231 D : 261
Déséquilibre (%)	2	12
Force (daN)	G : 549 D : 557	G : 231 D : 261
Efficacité (%)	77	
Efficacité frein stationnement (%)	25	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	5	4
Ripage (m/km)	+0.9	
Feux de croisement (%)	G : --- D : ---	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	h : <= 0,8 m
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.1 C2 : <0.1	
	C3 : ---	Valeur moyenne : ---